Stálá olejová barva bez pryskyřice

Standölfarbe harzfrei

Technický list – produktové informace · výr. č. 442, 443
České znění podle produktové informace ze dne 12. 8. 2026

■ Použití

Stálá olejová barva Kreidezeit je barevný, silně krycí a velmi povětrnostně odolný ochranný nátěr dřeva v interiéru a zejména v exteriéru: okna, dveře, dřevěné fasády, hrázdění, herní prvky, ploty a přístřešky pro auta. Vhodná i na ocel a zinek.

Neobsahuje pryskyřice ani biocidy. Neodlupuje se ani nepraská, postupně povrchově zvětrává. Renovuje se očištěním a přetřením. Pigmentaci tvoří výhradně světlostálé a povětrnostně odolné zemité a minerální pigmenty.

Obvykle se nanáší ve třech vrstvách podle zásady od méně mastné k mastnější:

- **základní olej** (výr. č. 4401), základní nátěr s vynikající hloubkovou penetrací;
- **stálá olejová barva – mezinátěr** (halbfett, výr. č. 442), hedvábně matná až hedvábně pololesklá s dobrou kryvostí, pro mezivrstvy i závěrečné nátěry;
- **stálá olejová barva – závěrečný nátěr** (vollfett, výr. č. 443), lesklá finální vrstva.

Pro méně lesklý povrch lze v interiéru i exteriéru alternativně použít pouze dva nátěry **variantou mezinátěr (halbfett, výr. č. 442)**.

Dostupná ve 14 vzájemně mísitelných standardních barvách; výrobce nabízí také zlatou a stříbrnou variantu a mnoho odstínů na objednávku.

Staré olejové a alkydové nátěry lze přetírat při dodržení návodu „Ověření přetíratelnosti starých nátěrů“. Použití na podlahách je omezené a vyžaduje konzultaci. **Nevhodná na kamna, radiátory a topné trubky, akrylové a měkké či pružné syntetické nátěry a střešní plochy.**

■ Konstrukční ochrana dřeva

Opatření udržující dřevo suché a zabraňující dlouhodobému působení vlhkosti výrazně prodlužují životnost nátěru. Již při návrhu zohledněte oddělení dřeva od zeminy, velké přesahy střech, spádování vodorovných ploch, okapové hrany, ochranu čelního dřeva a odvětrání obkladů.

■ Složení (úplná deklarace)

Lněný olej, lněný stálý olej, dřevní stálý olej, balzámový terpentýnový olej, zinková běloba, mastek, kyselina křemičitá, bobtnavý jíl, křemen, manganová, zirkoniová a vápenatá sušidla.

Pigmenty podle odstínu: titanová běloba, žlutý, červený, hnědý a černý oxid železitý, nikltitanová žluť a oranž, spinelová modř, chromoxidová zeleň, červený okr.

■ Vlastnosti

- připravená k použití
- odpuzuje nečistoty a vodu
- velmi vysoká kryvost
- nepraská, neodlupuje se a netvoří odlupující se šupiny
- bez pryskyřic, povětrnostně odolná a pružná
- snadná údržba
- odolná vůči slinám a potu podle DIN 53160
- bez biocidů
- bez kobaltu, olova a barya
- veganská

■ Vhodné nářadí

Kvalitní lakovací a kulaté štětce, lakovací válečky s krátkým vlasem. **Nenanáší se stříkáním.**

■ Zkušební nátěr

Doporučujeme zkušební nátěr pro posouzení vzhledu a barvy povrchu.

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být neošetřený, bez prachu, čistý, suchý, odmaštěný, chemicky neutrální, nosný a savý. Teplota při zpracování nejméně 10 °C. Vlhkost dřeva < 15 %. **Nepoužívejte na vlhké dřevo!**

■ Příprava podkladu / základní broušení

Zcela odstraňte výrony pryskyřice, opakovaně poškozené nátěry a staré nátěry i penetrace na akrylové bázi či neznámého složení. V exteriéru napusťte savé řezné hrany a čelní dřevo pryskyřičným olejem Kreidezeit (výr. č. 11108) a nechte nejméně 24 hodin schnout.

Dřevo přebruste P 80–100 a zaoblete hrany. Jemnější broušení dřevo zhutňuje a snižuje příjem oleje. Nové hladké, hoblované či jemně předbroušené dřevo broušením otevřete. Lesklé staré olejové a alkydové nátěry zdrsněte P 80–100. Důkladně odstraňte prach.

■ Zpracování

Teplota při zpracování a schnutí **nejméně 10 °C po dobu nejméně 48 hodin**. Výrobek důkladně promíchejte. Oxidační škraloup odstraňte a nevmíchávejte. Balení různých šarží smíchejte. **Výrobek nevylévejte na povrchy!** Neošetřené podklady očistěte a zbavte prachu.

Nanášejte štětcem nebo válečkem tence a rovnoměrně. Zabraňte přebytkům nebo je rozetřete. Nahromaděnou barvu v rozích vytáhněte otřeným štětcem. **Další nátěr provádějte až po úplném proschnutí předchozího.**

■ Ředění

Podle teploty, podkladu a nářadí může být nutné ředit. Podle potřeby přidejte 5–10 % balzámového terpentýnového oleje (výr. č. 4301).

■ Mezibroušení (volitelné)

Po penetraci nebo mezinátěru může být nutné, pokud povrch zůstane drsný, například vztyčením vláken, nebo příliš lesklý. Bruste P 150–180 ve směru vláken a důkladně odstraňte prach.

■ Skladba nátěru na dřevě (interiér i exteriér)

1. Základní nátěr

Běžně savé dřevo a zvětralé savé olejové či alkydové nátěry napusťte základním olejem (výr. č. 4401). Po 10 minutách **důkladně otřete suchým hadrem** a odstraňte nevsáklý olej. Nesavé staré nátěry nepenetrujte.

2. Mezinátěr

Stálá olejová barva mezinátěr (výr. č. 442).

3. Závěrečný nátěr pro hedvábný vzhled

Stálá olejová barva mezinátěr (výr. č. 442).
nebo

Závěrečný nátěr pro lesklý povrch

Stálá olejová barva závěrečný nátěr (výr. č. 443).

Tip pro okna a dveře

Poprvé je zavřete nejdříve 24 hodin po posledním nátěru. Polodrážky předtím otřete mastkem Kreidezeit (výr. č. 11115), který zabraňuje slepení nových nátěrů.

■ Skladba nátěru na kovu

Ocel v exteriéru

Mechanicky odrezte, odmastěte a odstraňte prach.

1. Dva základní nátěry antikorozní kovářskou barvou (výr. č. 8107); **nechte několik dní zcela proschnout**.

2. Nejméně jeden krycí nátěr stálou olejovou barvou závěrečný nátěr (výr. č. 443).

V suchém interiéru lze základní antikorozní nátěry vynechat.

Zinek v exteriéru

Nechte nejméně 1 rok zvětrat. Oxidovanou vrstvu omyjte mýdlovou vodou a čisticí houbičkou; **nepoužívejte ocelovou vlnu.**

1. Mezinátěr

Stálá olejová barva mezinátěr (výr. č. 442).

2. Závěrečný nátěr

Stálá olejová barva závěrečný nátěr (výr. č. 443).

■ Tónování

Všechny stálé olejové barvy lze vzájemně míchat v libovolném poměru. **Netónujte pigmenty.**

■ Čištění povrchu

Mírné znečištění čistěte vlažnou vodou bez přísad; silnější olivovým pečujícím mýdlem (výr. č. 5106) nebo mýdlem z Korfu (výr. č. 5102).

Barva záměrně neobsahuje fungicidy. Nejméně dvakrát ročně kontrolujte venkovní povrchy na napadení houbami vlivem kondenzující vlhkosti. Obvykle začíná malými černými tečkami; ihned je odstraňte vodou a mýdlem.

■ Údržba / péče

Nenáročná pravidelná péče výrazně prodlužuje životnost venkovního nátěru. Nejméně dvakrát ročně vizuálně kontrolujte znečištění a poškození. **Lesklé části neošetřujte**, hrozí mastný a lepivý povrch.

Zmatnělé části brzy velmi tence otřete hadrem napuštěným bezbarvou lazurou (výr. č. 4403) nebo pečujícím olejem (výr. č. 5104). Po 10 minutách přetřete suchým hadrem do stejnoměrného hedvábného lesku. Obnoví se ochrana i sytost barvy. Pro dřevěná okna výrobce doporučuje sadu pro péči o okna (výr. č. 5103).

Stálá olejová barva bez pryskyřice

Standölfarbe harzfrei

Technický list – produktové informace · výr. č. 442, 443
České znění podle produktové informace ze dne 12. 8. 2026

■ Renovace

Renovujte nejpozději při silném zvětrání, křídování nebo obnažení dřeva. Omyjte uvedeným mýdlem a nechte důkladně vyschnout. Odolné nečistoty odstraňte drsnou houbičkou, brusným rounem nebo P 100. Lesklé části lehce přebruste P 100. Savé dřevo ošetřete základním olejem (výr. č. 4401).

Renovační nátěry na stálých olejových barvách Kreidezeit provádějte **variantou halbfett** nebo vollfett. Interval závisí na povětrnostním zatížení a péči; pevná lhůta neexistuje.

Neudržované plochy orientačně: strany vystavené počasí po 4–6 letech, chráněné strany po 7–10 letech.

Udržované plochy vyžadují renovaci o mnoho let později.

■ Doba schnutí

Při 20 °C a relativní vlhkosti 60 % suchá a přetíratelná přibližně po 24 hodinách. Vysoká vlhkost, chlad a podklady s třísloviny schnutí výrazně prodlužují. Úplné vytvrzení přibližně po 4 týdnech.

■ Čištění nářadí

Ihned po použití balzámovým terpentýnovým olejem (výr. č. 4301), následně olivovým pečujícím mýdlem (výr. č. 5106) nebo mýdlem z Korfu (výr. č. 5102).

■ Spotřeba

Podle savosti podkladu přibližně 0,06–0,08 litru na m² a nátěr. Přesnou spotřebu určete na konkrétním povrchu.

■ Velikosti balení

Obsah	Vydatnost
375 ml	6 m²
750 ml	12 m²
2,5 l	40 m²

Ceny podle platného ceníku.

■ Standardní barevné odstíny podle NCS / RAL

Odstín	NCS	RAL
Bílá / weiß	S 0502 Y	9010
Žlutá / gelb	S 1050 Y 10 R	
Oranžová / orange	S 2070 Y 20 R	
Okr / ocker	S 3050 Y 20 R	
Anglická červeň / englischrot	S 4050 Y 80 R	
Volská krev / ochsenblutrot	S 5040 Y 90 R	3009
Holubí modř / taubenblau	S 4020 R 90 B	5014
Tmavě modrá / dunkelblau	S 7020 R 90 B	
Zelená / grün	S 5040 G 20 Y	6001
Jedlová zeleň / tannengrün	S 8010 G 30 Y	6009
Hnědá / braun	S 7020 Y 30 R	
Tmavě hnědá / dunkelbraun	S 8505 Y 80 R	
Černá / schwarz	S 9000 N	9011
Šedá / grau		7035

Čísla barev jsou pouze přibližná. Odchylky od vzorníků jsou při míchání zemitých a minerálních pigmentů běžné.

■ Zvláštní odstíny

Na objednávku se míchají zvláštní odstíny podle předlohy, například RAL, NCS, Sikkens 5051 či Caparol 3D plus. Kontaktujte prodejce. Doba dodání podle náročnosti míchaného odstínu je přibližně 3 dny (vzorník Stálé olejové barvy bez 18 speciálních odstínů) až 3 týdny (míchání v Německu podle NCS / RAL a dalších vzorníků).

■ Skladování

Bez mrazu a vzduchotěsně uzavřená nejméně 2 roky.

■ Likvidace zbytků výrobku

Zbytky výrobku nevylévat do odpadních vod, ale uchovat vzduchotěsně uzavřené a později spotřebovat. Zaschlé zbytky lze odložit do směsného komunálního odpadu. Zcela vyprázdněné obaly odevzdat do tříděného sběru. Dodržovat aktuální úřední předpisy pro likvidaci zbytků nátěrových hmot.

■ Upozornění

Přírodní oleje při nedostatku světla žloutnou; typický zápach při schnutí časem mizí. Neodstraněné železné piliny mohou při přetírání způsobit zbarvení. Výrobce neposkytuje záruku na případné napadení houbami. Nedoporučuje se dovnitř uzavřených skříní; vhodnější je šelaková fermež (výr. č. 8105), emulze karnaubského vosku (výr. č. 5105) či mýdlo z Korfu (výr. č. 5102).

■ Označení podle předpisů o obsahu těkavých organických látek

Nejvyšší přípustný obsah VOC (kategorie A/d): 300 g/l (2010). Výrobek obsahuje maximálně 290 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Stálá olejová barva bez pryskyřice

Standölfarbe harzfrei

Technický list – produktové informace · výr. č. 442, 443
České znění podle produktové informace ze dne 12. 8. 2026

■ Pozor !!

Bezpečnostní pokyny

Pracovní materiály nasáklé výrobkem, například čisticí hadry, houby, brusný prach nebo lešticí pady s nevyschlým olejem, uchovávejte vzduchotěsně uzavřené v kovové nádobě nebo ve vodě. Při nanášení dbejte na to, aby se olej nedostal do styku s pórovitými izolačními materiály – kvůli obsahu rostlinných olejů hrozí **nebezpečí samovznícení**. Samotný výrobek samovznětlivý není. **Stálá olejová barva se nesmí na povrchy lít!!! Uchovávejte mimo dosah dětí.** Dbejte na možné alergie na přírodní látky.

■ Označení nebezpečnosti

Piktogramy nebezpečnosti:



GHS02 Hořlavé látky
GHS08 Látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 Dráždivé látky
Signální slovo: **NEBEZPEČÍ**

■ Standardní věty o nebezpečnosti

- H226 Hořlavá kapalina a páry.
- H302 Zdraví škodlivý při požití.
- H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
- H315 Dráždí kůži.
- H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
- H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
- H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- EUH208 Obsahuje balzámový terpentýnový olej. Může vyvolat alergickou reakci.
- EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
- EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

■ Pokyny pro bezpečné zacházení

- P261 Zamezte vdechování mlhy/par.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501 Odstraňte obsah/obal prostřednictvím sběrného místa nebezpečného odpadu.

Uvedené údaje byly stanoveny podle nejnovějšího stavu zkušeností, které máme k dispozici. Vzhledem k metodám zpracování, vlivům prostředí a rozdílné povaze podkladů nelze převzít závaznost za obecnou platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel ověřit vhodnost výrobku pro daný účel zkušebním nátěrem.

Vydáním nové verze nebo změnou výrobku pozbývají texty platnosti. Nejnovější produktové informace získáte přímo u prodejce Kreidezeit nebo na www.kreidezeit.cz.